

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ปรับสภาพพื้นผิวถนนแอสฟัลต์ติก (แบบอัดโนมิตี) ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน ๘๒-๖๘๙๓ ระบุของ รหัสครุภัณฑ์ กข. ๐๔๐-๕๕-๐๐๐๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๓,๕๔๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๓๑๓,๕๔๐.- บาท ราคา/หน่วยงาน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดแนบท้าย
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท เพฟไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท นุชิตยนต์รถกร จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายสมชาย สืบเสนาะ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส
 - ๕.๒ พ.จ.อ.หิรัญ กล่อมแก้ว ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 - ๕.๓ จ.อ.อมร ยรรยง ตำแหน่งนักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สืบเสนาะ)

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(หิรัญ กล่อมแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) จ.อ.....กรรมการ

(อมร ยรรยง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ใบประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมรถยนต์ปรับสภาพพื้นผิวถนนแอสฟัลต์ติก (แบบอัตโนมัติ) ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน ๘๒-๖๘๙๓ ระยอง

รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๔๐-๕๕-๐๐๐๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑	เปลี่ยนชุด Solenoid ควบคุมระบบเปิด-ปิดประตูหิน ด้านหลัง นำเข้าตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต	๗ ตัว	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๘,๕๐๐.๐๐
๒	ชุดสวิสซ์ตัดเครื่องยนต์ช่วย นำเข้าตามมาตรฐาน จากโรงงานผู้ผลิต	๑ ชุด	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐
๓	เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องยนต์ช่วย	๑ ลูก	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐
๔	เปลี่ยนกรองน้ำมันโซล่าเครื่องยนต์ช่วย	๑ ลูก	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐
๕	เปลี่ยนกรองอากาศเครื่องยนต์ช่วย	๑ ลูก	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
๖	เปลี่ยนกรองอากาศโบลเวอร์เครื่องยนต์ช่วย	๑ ลูก	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนกรองเครื่องอัดอากาศปั๊มลมเครื่องยนต์ช่วย	๑ ลูก	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนกรองน้ำมันไฮดรอลิกเครื่องยนต์ช่วย	๑ ลูก	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนกรองไฮดรอลิกแรงดันสูงเครื่องยนต์ช่วย	๒ ลูก	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนถ่านน้ำมันไฮดรอลิกเครื่องยนต์ช่วย	๕๔ ลิตร	๑๑๐.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเกียร์โบลเวอร์เครื่องยนต์ช่วย	๑ แกลลอน	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนถ่านน้ำมันหล่อเย็นเครื่องยนต์ช่วย	๑ แกลลอน	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๑๓	เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องยนต์ช่วย	๒ แกลลอน	๑,๖๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
๑๔	เปลี่ยนถ่านน้ำมันปั๊มลมเครื่องยนต์ช่วย	๑ แกลลอน	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๑๕	เปลี่ยนซีลเสื่อกรองไฮดรอลิกแรงดันสูง	๒ ชุด	๘๕๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐
๑๖	เปลี่ยนมอเตอร์ไฮดรอลิกขับปั๊มลม นำเข้าตามมาตรฐาน จากโรงงานผู้ผลิต	๑ ตัว	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	เปลี่ยนไฟหมอกฉุกเฉิน (ด้านท้าย)	๒ ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐
๑๘	เปลี่ยน Power Relay ระบบไฟฟ้า	๑ ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑๙	เปลี่ยนชุดสายพานขับปั๊มไฮดรอลิก	๖ เส้น	๕๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สืบเสนาะ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.กรรมการ

(ทริญ กล่อมแก้ว)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) จำเอกกรรมการ

(อมร ยรรยง)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ใบประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมรถยนต์ปรับสภาพพื้นผิวถนนแอสฟัลต์ติก (แบบอัตโนมัติ) ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน ๘๒-๖๘๙๓ ระยอง

รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๔๐-๕๕-๐๐๐๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๒๐	เปลี่ยนยางยอยบี้มลม	๑ ตัว	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒๑	เปลี่ยนโอริงตัวเร่งเครื่องยนต์ช่วย	๑ ตัว	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
	ค่าแรงช่าง	๑ งาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงิน				๒๓,๕๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๑,๖๕๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๕,๑๕๐.๐๐

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สืบเสนาะ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.กรรมการ

(ศิริณ กล่อมแก้ว)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) จำเอกกรรมการ

(อมร ยรรยง)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ