

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง จำนวน ๑๑ เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....
เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดแนบท้าย.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท ซีเอ็นเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคา ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชชาติ อินเตอร์เทรด ราคา ๑๕๙,๖๕๐.๐๐ บาท
 - ๔.๓ บริษัท สมาร์ท แอ็ค จำกัด ราคา ๑๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางสาวจันทร์วิภา บุญหล้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - ๕.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๕.๓ นางสาวพรปวีณ์ ศรีสุข นักสันทนการปฏิบัติการ

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

โครงการซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

๑. ชุดบริหารซิท้อพ รหัส สป. ๘๐๘-๕๗-๐๒๘๑ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท
- อาการชำรุด เบาะรองสำหรับซิท้อพ ชำรุด จุดที่น็อตยึดกับแผ่นซิท้อพ
 - การแก้ไข เปลี่ยนแผ่นซิท้อพใหม่ ๑ แผ่น และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



๒. ชุดบริหารยืดหลัง รหัส สป. ๘๐๘-๕๗-๐๒๘๓ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙,๘๐๐.- บาท
- อาการชำรุด โครงสร้างสำหรับที่จับ เกิดสนิม
 - การแก้ไข ปะ-ผุ ท่อเหล็กที่จับในส่วนที่เป็นสนิม และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



๓. ชุดบริหารแขนแบบโยกขึ้น รหัส สป. ๘๐๘-๕๗-๐๒๘๔ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙,๘๐๐.- บาท
- อาการชำรุด โครงสร้างสำหรับที่จับ เกิดสนิม
 - การแก้ไข ปะ-ผุ ท่อเหล็กที่จับในส่วนที่เป็นสนิม และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



๔. ชุดบริหาร...

๔. ชุดบริหารนั่งป็น รหัส สป.๘๐๘-๕๗-๐๒๘๖ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๔,๕๐๐.- บาท

- อาการชำรุด แกนป็นบันไดจักรยานชำรุด
- การแก้ไข เปลี่ยนลูกป็น กลึงแกนใหม่ และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



๕. ชุดบริหารซิทอัพ ๒ ทาง รหัส สป.๘๐๘-๕๗-๐๒๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท

- อาการชำรุด แผ่นซิทอัพแตก จำนวน ๑ แผ่น
- การแก้ไข เปลี่ยนแผ่นซิทอัพใหม่ ๑ แผ่น และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



๖. ชุดบริหารบิดเอว ๒ ทาง รหัส สป.๘๐๘-๕๗-๐๒๘๑ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗,๖๐๐.- บาท

- อาการชำรุด จานเหยียบสำหรับยืนหมุนบิดเอวชำรุด
- การแก้ไข เปลี่ยนลูกป็นใหม่ และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



๗. ชุดบริหารก้าวเดิน รหัส สป.๘๐๘-๕๘-๐๓๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๑,๕๐๐.- บาท

- อาการชำรุด ลูกป็นของคานก้าวเดินชำรุด
- การแก้ไข เปลี่ยนลูกป็น และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



ส.ก.ก.

ส.ก.ก.

ส.ก.ก.

๘. ชุดบริหาร...

๘. ชุดบริหารแกว่งเฮอร์คิวลีส สป.๘๐๘-๕๘-๐๓๔๖ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท

- อาการชำรุด ที่เหยียบสำหรับแกว่งชำรุด ๑ ชิ้น
- การแก้ไข เปลี่ยนที่วางเท้าใหม่ ๑ ชิ้น และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



๙. ชุดบริหารโยกเข้าหาตัว รหัสน สป.๘๐๘-๕๘-๐๓๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙,๘๐๐.- บาท

- อาการชำรุด โครงสร้างสำหรับที่จับ เกิดสนิม
- การแก้ไข ทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



๑๐. ชุดบริหารบิดเอว ๒ ทาง รหัสน สป.๘๐๘-๕๘-๐๓๖๘ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗,๖๐๐.- บาท

- อาการชำรุด งานเหยียบสำหรับยืนหมุนบิดเอว ชำรุด
- การแก้ไข เปลี่ยนลูกปืนใหม่ และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



กมล

๑๐

กมล

๑๑. ชุดบริหารจิตฮัพ ๒ ทาง รหัส สป.๘๐๘-๕๘-๐๓๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท

- อาการชำรุด แผ่นซีทฮัพแตก จำนวน ๑ แผ่น

- การแก้ไข เปลี่ยนแผ่นซีทฮัพใหม่ ๑ แผ่น และทำสีเฉพาะจุดที่เป็นสนิม



ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทริกา บุญหล้า)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวพรปวีณ์ ศรีสุข)

ตำแหน่ง นักสันทนากการปฏิบัติการ