

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๒-๔๕๗๘ ระยอง.....  
รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๓๖-๕๓-๐๐๐๑.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๓๑๐.- บาท (สองแสนสามพันสามร้อยสิบบาทถ้วน).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....  
เป็นเงิน ๒๐๓,๓๑๐.- บาท ราคา/หน่วยงาน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดแนบท้าย.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ โรงกลึง ป.ร่มไทรการช่าง.....
  - ๔.๒ บุญรอดเจริญไดนาโมแอร์.....
  - ๔.๓ สมนึก อินทรีย์.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ นายสมชาย สืบเสนาะ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส.....
  - ๕.๒ พ.จ.อ.หิรัญ กล่อมแก้ว ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน.....
  - ๕.๓ จ.อ.อมร ยรรยง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สืบเสนาะ)

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)...พ.จ.อ.....กรรมการ

(หิรัญ กล่อมแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)...จ.อ.....กรรมการ

(อมร ยรรยง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ใบประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๒-๔๕๗๘ ระบุของ รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๓๖-๕๓-๐๐๐๑

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน     | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  |
|----------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| ๑        | แผ่นคลัตช์                        | ๑ แผ่น    | ๘,๐๐๐.๐๐   | ๘,๐๐๐.๐๐   |
| ๒        | เบียร์จานกดคลัตช์ จานฟลายวิล      | ๒ จาน     | ๑,๕๐๐.๐๐   | ๓,๐๐๐.๐๐   |
| ๓        | ลูกปืนกดคลัตช์                    | ๑ ตลับ    | ๑,๖๐๐.๐๐   | ๑,๖๐๐.๐๐   |
| ๔        | ลูกปืนปลายเกียร์                  | ๑ ตลับ    | ๖๐๐.๐๐     | ๖๐๐.๐๐     |
| ๕        | ลูกหมากยึดเฟรมชัชชีส์             | ๑๒ ลูก    | ๑,๕๕๐.๐๐   | ๑๘,๖๐๐.๐๐  |
| ๖        | สกรูยึดเฟรมลูกหมากล่าง            | ๔ ชุด     | ๔๕๐.๐๐     | ๑,๘๐๐.๐๐   |
| ๗        | สกรูยึดเฟรมลูกหมากบน              | ๔ ชุด     | ๓๐๐.๐๐     | ๑,๒๐๐.๐๐   |
| ๘        | ฝักเบรคล้อหลัง                    | ๘ ฝัก     | ๒,๕๐๐.๐๐   | ๒๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๙        | ชุดซ่อมกระบอกเบรค ล้อหน้า-ล้อหลัง | ๑๒ ชุด    | ๘๐๐.๐๐     | ๙,๖๐๐.๐๐   |
| ๑๐       | ซีลกันจาระบี ชุดใน ล้อหลัง        | ๔ อัน     | ๗๐๐.๐๐     | ๒,๘๐๐.๐๐   |
| ๑๑       | ซีลกันจาระบี ชุดนอก ล้อหลัง       | ๔ อัน     | ๙๐๐.๐๐     | ๓,๖๐๐.๐๐   |
| ๑๒       | ซีลกันจาระบี ชุดใน ล้อหน้า        | ๒ อัน     | ๕๐๐.๐๐     | ๑,๐๐๐.๐๐   |
| ๑๓       | จาระบีลูกปืนล้อ                   | ๖ กระป๋อง | ๔๘๐.๐๐     | ๒,๘๘๐.๐๐   |
| ๑๔       | หม้อลมจามตัดลม                    | ๑ ชุด     | ๘,๕๐๐.๐๐   | ๘,๕๐๐.๐๐   |
| ๑๕       | เหล็กปูพื้น                       | ๖ แผ่น    | ๗,๕๐๐.๐๐   | ๔๕,๐๐๐.๐๐  |
| ๑๖       | เหล็กรางน้ำ ๓ นิ้ว x ๑ ๑/๒ นิ้ว   | ๑ เส้น    | ๒,๕๐๐.๐๐   | ๒,๕๐๐.๐๐   |
| ๑๗       | เหล็กฝาท้าย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์   | ๑ ชุด     | ๒๓,๐๐๐.๐๐  | ๒๓,๐๐๐.๐๐  |
| ๑๘       | เหล็กลูกยางรองเสื่อเพลง           | ๔ อัน     | ๖๐๐.๐๐     | ๒,๔๐๐.๐๐   |
| ๑๙       | น้ำมันเบรค                        | ๔ กระป๋อง | ๒๒๐.๐๐     | ๘๘๐.๐๐     |
| ๒๐       | ไม้วงเฟรมคัมพ์                    | ๒ ชุด     | ๔,๒๕๐.๐๐   | ๘,๕๐๐.๐๐   |
| ๒๑       | แผงไฟท้าย ซ้าย-ขวา                | ๒ แผง     | ๗๐๐.๐๐     | ๑,๔๐๐.๐๐   |
| ๒๒       | ชุดไฟส่องถอย                      | ๒ ชุด     | ๖๕๐.๐๐     | ๑,๓๐๐.๐๐   |
| ๒๓       | ไฟส่องป้าย                        | ๑ ชุด     | ๑๕๐.๐๐     | ๑๕๐.๐๐     |
|          | ค่าแรง                            |           |            | ๓๕,๐๐๐.๐๐  |
|          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               |           |            | ๒๐๓,๓๑๐.๐๐ |

ตัวอักษร (สองแสนสามพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สืบเสนาะ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(ทริฎ ก่อแก้ว)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) จ.อ.....กรรมการ

(อมร ยรรยง)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ