

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) ทะเบียน ๘๒-๔๑๖๑
ระยอง รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๑๒-๕๒-๐๐๐๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๘๒๕.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๖๔,๘๒๕.- บาท ราคา/หน่วยงาน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดแนบท้าย
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท เต็มตัน จำกัด
 - ๔.๒ มนตรีการช่าง
 - ๔.๓ รองเมืองแทรกเตอร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายสมชาย สืบเสนาะ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส
 - ๕.๒ พ.จ.อ.หิรัญ กล่อมแก้ว ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 - ๕.๓ จ.อ.อมร ยรรยง ตำแหน่งนักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สืบเสนาะ)

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)...พ.จ.อ.....กรรมการ

(หิรัญ กล่อมแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..จ.อ.....กรรมการ

(อมร ยรรยง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ใบประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) ทะเบียน ๘๒-๔๑๖๑ ระยอง รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๑๒-๕๒-๐๐๐๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑	ล้างแอร์และเติมน้ำยาแอร์	๑ งาน	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๒	ทำแท่นติดไฟหลังคาแก่ง	๑ ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๓	เปลี่ยนไฟหลังคาแก่ง	๔ ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๔	เปลี่ยนไฟโซเลนหลังคาแก่ง (แบบกระพริบ LED)	๒ ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๕	เปลี่ยนชุดซีลกระบอกไฮดรอลิค ยกแขนกระเช้า (กระบอกล่าง)	๑ ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๖	เปลี่ยนชุดซีลกระบอกไฮดรอลิค ยกแขนกระเช้า (กระบอกบน)	๑ ชุด	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนเบาะนั่ง	๑ ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนการ์ดป้องกันชุดคอนโทรลกระเช้า (ตัวล่าง)	๑ ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๙	ซ่อมทำระบบชุดคอนโทรลตัวล่าง	๑ ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๐	ซ่อมทำระบบชุดคอนโทรลตัวบน	๑ ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนสายไฮดรอลิค ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๑.๘๐ เมตร	๘ เส้น	๑,๗๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนสายไฮดรอลิค ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๑.๓๐ เมตร	๑๖ เส้น	๑,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐
๑๓	เปลี่ยนสายไฮดรอลิค ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๑.๒๐ เมตร	๑ เส้น	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๔	เปลี่ยนสายไฮดรอลิค ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๑ เมตร	๑๔ เส้น	๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑๕	เปลี่ยนสายไฮดรอลิค ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๘๐ เซนติเมตร	๑ เส้น	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๑๖	เปลี่ยนสายไฮดรอลิค ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๕๐ เซนติเมตร	๑ เส้น	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สืบเสนาะ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(หิรัญ กล่อมแก้ว)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) จ.อ.....กรรมการ

(อมร ยรรยง)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ใบประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) ทะเบียน ๘๒-๔๑๖๑ ระยอง รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๑๒-๕๒-๐๐๐๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑๗	ซ่อมโครงรับกล่องแทนกระเช้า	๑ ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๘	เปลี่ยนชุดไฟฟ้า	๒ ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑๙	เปลี่ยนตัวบาลานซ์กระเช้า	๔ ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๒๐	เปลี่ยนปกหุ้มสายไฮดรอลิค	๒ ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๑	ทำสีตัวรถ	๑ ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	ทำสีตัวเครน	๑ ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าแรง			๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงิน				๒๔๗,๕๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๑๗,๓๒๕.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๖๔,๘๒๕.๐๐
ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สืบเสนาะ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(ทริญ กล่อมแก้ว)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) จ.อ.....กรรมการ

(อมร ยรรยง)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ