

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๒-๔๘๖๘ ระยะเวลา
รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๓๖-๕๓-๐๐๐๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๕,๒๘๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒๖๕,๒๘๐.- บาท ราคา/หน่วยงาน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดแนบท้าย
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ป.แพร่เตอร์ ๒๐๐๗ การช่าง
 - ๔.๒ บุญรอดเจริญไดนาโมแอร์
 - ๔.๓ สมนึก อินทรีย์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายสมชาย สืบเสนาะ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส
 - ๕.๒ พ.จ.อ.หิรัญ กล่อมแก้ว ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 - ๕.๓ จ.อ.อมร ยรรยง ตำแหน่งนักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย สืบเสนาะ)

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)...พ.จ.อ.....กรรมการ
(หิรัญ กล่อมแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)...จ.อ.....กรรมการ
(อมร ยรรยง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ใบประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมรถบรรทุกทุกเที่ยว ๑๐ ล้อ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๒-๔๘๖๘ ระบุของ รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๓๖-๕๓-๐๐๐๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑	เหล็กแผ่นปูพื้น	๗ แผ่น	๗,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐
๒	เหล็กรางน้ำ	๑ เส้น	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๓	ฝาข้างปัมลาย	๒ ฝา	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
๔	แผงข้างบนฝาข้าง ปัมลาย	๓ แผง	๔,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐
๕	บังโคลน	๒ ข้าง	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๖	เหล็กฝาท้าย	๑ แผ่น	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๗	ฝาท้าย	๑ ฝา	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๘	ฝักเบรคล้อหลัง	๘ ฝัก	๒,๖๐๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐
๙	ฝักเบรคล้อหน้า	๔ ฝัก	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๐	ชุดซ่อมปัมเบรค	๑๒ ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๑	ซีลกันจาระบีล้อชุดใน	๖ อัน	๗๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๑๒	ซีลกันจาระบีล้อชุดนอก	๔ อัน	๕๕๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
๑๓	จาระบีลูกปืนล้อ	๖ กระป๋อง	๔๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐
๑๔	ลูกหมากเฟรมล้อ	๑๒ ลูก	๑,๖๕๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
๑๕	สีกาว สีดำ สีรองพื้น ทินเนอร์	๑ ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๖	สกรูขันลูกหมาก ตัวยาว	๘ ชุด	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๑๗	สกรูขันลูกหมาก ตัวสั้น	๖ ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๑๘	ไฟท้าย	๔ แผง	๗๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐
๑๙	เหล็กยึดแผงไฟ	๒ ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒๐	เปลี่ยนท่อไอเสีย	๑ ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
	ค่าแรง			๔๐,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖๕,๒๘๐.๐๐

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสมชาย สืบเสนาะ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(ทริณ ก่อแก้ว)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) จ.อ.....กรรมการ

(อมร ยรรยง)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ