

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ..จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารรับอากาศ ทะเบียน ๔๐-๐๒๔๕ ระบุของ ..
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ..
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .. ๒๓๘,๗๑๒.๕๑ บาท ..
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ..
เป็นเงิน .. ๒๓๘,๗๑๒.๕๑ บาท .. ราคา/หน่วย (ถ้ามี) .. รายละเอียดแนบท้าย ..
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สาขาระยอง ..
- ๔.๒ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางนา ..
- ๔.๓ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชลบุรี ..
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๕.๑ นางประภาวรรณ ทองรัมย์ .. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ..
- ๕.๓ นายอนันต์ อรุณสวัสดิ์ .. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ..
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ..
- ๕.๒ นายสุนทร เพ็ชรคำ .. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ ..

รายละเอียดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

หมายเลขทะเบียน ๕๐-๐๒๙๕ ระยอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	เช็คสายพานไดรฟ์ชาร์จขาด	๑ ชม.	๘๕๐.๐๐	
๒	เปลี่ยนไดรฟ์ชาฟพร้อมสายพาน	๑.๓ ชม.	๑,๑๐๕.๐๐	
๓	เปลี่ยนชุดหน้าปิดไมล์พร้อมชุด KIT	๑.๕ ชม.	๑,๒๗๕.๐๐	
๔	เปลี่ยนเซนเซอร์แรงดันถุงลมล้อหน้า	๐.๕ ชม	๔๒๕.๐๐	
๕	เช็คเวลาเบรกมีเสียงดังที่ช่วงล่าง	๑ ชม.	๘๕๐.๐๐	
๖	เปลี่ยนลูกหมากปลายแขนวิสเตอร์ล้อจักรหน้า - หลัง	๗ ชม.	๕,๙๕๐.๐๐	
๗	เช็คน้ำมันเครื่องขาดบ่อย	๑ ชม.	๘๕๐.๐๐	
๘	เปลี่ยนสายน้ำมันเพาเวอร์	๑ ชม.	๘๕๐.๐๐	
๙	ประเก็นอ่างน้ำมัน, เปลี่ยน	๑๑.๘ ชม.	๑๐,๐๓๐.๐๐	
๑๐	เช็คเวลาวิ่งถุงลมหน้ายกขึ้นเอง พร้อมเซพคาลิเบท ถุงลมใหม่	๑ ชม.	๘๕๐.๐๐	
๑๑	เปลี่ยนหม้อลมเบรกล้อจักรท้าย	๐.๖ ชม.	๕๑๐.๐๐	
๑๒	เปลี่ยนวาล์วปรับระดับถุงลมล้อหน้า	๐.๖ ชม.	๕๑๐.๐๐	
๑๓	เปลี่ยนลูกหมากคันชัก	๐.๘ ชม	๖๘๐.๐๐	
๑๔	เปลี่ยนลูกหมากคันส่ง	๐.๗ ชม.	๕๙๕.๐๐	
๑๕	COMBINATION KIT	๑ ชุด	๒๕,๒๓๒.๙๐	
๑๖	KIT	๑ ชุด	๒๐,๑๔๓.๒๐	
๑๗	เซนเซอร์ถุงลม	๑ ตัว	๗,๗๐๐.๐๐	
๑๘	ท่อไฮโดรลิก	๒ เส้น	๖,๑๒๙.๒๐	
๑๙	ALTERNATOR, EXCH	๑ ชุด	๒๐,๑๔๗.๑๐	
๒๐	สายพานไดรฟ์ชาร์จ B๑๒B	๑ เส้น	๑,๓๒๔.๘๐	
๒๑	ลูกลอกไดรฟ์ชาร์จ B๑๓B	๑ ตัว	๖,๐๔๔.๕๐	
๒๒	SPRING BRAKE CYLINDER	๑ ชุด	๑๖,๐๐๐.๖๐	
๒๓	สายรัด	๕ เส้น	๓๘.๕๐	
๒๔	RUBBER BUSHING	๔ ชุด	๔๕,๐๒๙.๖๐	
๒๕	HEXAGON SCREW	๔ ตัว	๑,๔๑๖.๘๐	
๒๖	HEXAGON SCREW	๔ ตัว	๔๙๒.๘๐	
๒๗	แหวน	๘ อัน	๑๒๓.๒๐	
๒๘	ท่อไฮโดรลิก	๑ เส้น	๓,๐๖๔.๖๐	
๒๙	ท่อน้ำมันไฮโดรลิกเพาเวอร์	๑ เส้น	๒,๘๒๕.๙๐	
๓๐	HOSE CLAMP	๒ อัน	๙๒.๔๐	
๓๑	แคลมป์รัดท่อ	๒ เส้น	๑๒๓.๒๐	
๓๒	น้ำมันเพาเวอร์และเกียร์อัตโนมัติ	๘ ลิตร	๑,๒๙๙.๒๐	
๓๓	น้ำมันเครื่อง VDS-๓	๕ ลิตร	๕๔๐.๐๐	
๓๔	ยางรอง	๓ ตัว	๔,๑๓๔.๙๐	
๓๕	น็อตตัวเมีย	๘ ตัว	๙๒๔.๐๐	
๓๖	วาล์วปรับตั้งระดับถุงลม	๒ ชุด	๒๐,๙๗๔.๘๐	
๓๗	CONTROL ROD	๒ ชุด	๔,๐๐๔.๐๐	
๓๘	ลูกหมากคันส่ง ซ้าย	๑ ตัว	๔,๗๕๐.๙๐	

รายละเอียดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๙๕ ระบุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๓๙	ลูกหมากคันส่ง ขวา	๑ ชุด	๕,๙๕๐.๙๐	
๔๐	บรื้นล้อ	๒ ตัว	๓๐.๘๐	
๔๑	สายรัด	๑๐ เส้น	๗๗.๐๐	
		รวม	๒๒๓,๐๙๕.๘๐	
		vat ๗ %	๑๕,๖๑๖.๗๑	
		รวมสุทธิ	๒๓๘,๗๑๒.๕๑	
- สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ -				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางประภาวรรณ ทองรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนันต์ อรุณสวัสดิ์)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเจตน์ บุญเกษม)

พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ